
Lösungsstapelbottiche
1
2
3
4
5
6
7
8
Mitarbeiter
Mitarbeiter
Mitarbeiter
Mitarbeiter
Kaue
Technische Verwaltung
Labor
Telefonzent.
Autoga.
Förderm.
Ewksf.
Pforte
Ga.
Magazin
Werkstätten
Wkst.
Schacht
Wkst.
Förderm.
20KV Station
Schalt-warte
Trafost.
Zentr.
Turbine
Pump.haus
Becken
Lösungstanks
KVZ-Anl.
Lösehaus
Kessel-haus
Gastur-bine
Alte Mahlanl.
Kalksilo
Schalthaus
Kieserit-station
Silb
Kieserit.
SWA
Kieserit-lösestation
Trafo
Granulieranlage
KCL-Schuppen
KCL-Verl.
KCL-Trockn.
Vakuum-station
Lager
Rohsalzschuppen
Hubschrauber-landefläche
Feuerwehr/Büro
Mitarbeiter
Pforte
Vollent-salzung
Motoren-lager
Sünnaer Straße
Fertigfabrikate
Lokschp.
Lager-halle
Versand
Lager-hallen
Lager-halle
Gasregel-station
Halle
<-- nach Räsa
Legende
Standort
Sammelstelle
Hubschrauberlande-fläche
Parkplatz
Verbandsstube
Verkehrswege auf denen man ohne Kopf-, Fuß- u. Augenschutz gehen darf
Fläche befahrbar
K+S
www.kpluss.com
K+S Minerals and Agriculture GmbH
Werk Werra, Standort Unterbreizbach
Maßstab
ohne
WE-BMI o:\UB\MA\TRW\SOR\Schacht1-Helm\Schema-Schacht1.dwg
Datum
Name
gem.
CAD 29.12.17 Lepke
Nachg. 30.01.18 Schäfer
Ausgabe 27.02.23 Schäfer
Übersichtsplan - Standort Schacht 1
Straßen- und Gebäudeplan für Besucher