



Legende			
	Standort		Hubschrauberlande- fläche
	Parkplatz		Verbandsstube
	Fläche befahrbar		Raucherzone
	Verkehrswege auf denen man ohne Kopf-, Fuß- u. Augenschutz gehen darf		

 www.kpluss.com	K+S Minerals and Agriculture GmbH Werk Werra, Standort Wintershall	Maßstab ohne
	WE-BMI o:\WI\MA\TRW\SOR\Herfa-Helm\Schema-Herfa_2003.dwg	
Übersichtsplan - Standort Herfa Straßen- und Gebäudeplan für Besucher		Datum    Name
		gem.
		CAD    29.12.17    Lepke
		Nachg.    25.01.18    Schäfer
		Nachg.    06.03.20    Schäfer