


Untertage-Verwertung Wintershall



Versatzverfahren

1. Pneumatisch förderbare Abfälle werden in Standsilos umgeschlagen.
2. Die Stoffe werden in Big Bags abgefüllt und auf Rüttelplatten mechanisch verdichtet.
3. Über den Schacht gelangen die Big Bags nach unter Tage.
4. Unter Tage werden die Big Bags in die Hohlräume eingestapelt und verbleibende Lücken mit Salz verschleudert. So wird die Anbindung an die Pfeiler geschaffen.
5. Anlieferung und Versatz bereits in Big Bags verpackter Abfälle sind möglich, sofern diese die Verwertungsanforderungen erfüllen.

Standort Wintershall

- Versatzverfahren: Stapelversatz
- Inbetriebnahme: 1993
- Zertifiziert nach Efb-Verordnung und DIN EN ISO 9001
- Annahme von pneumatisch förderfähigen Abfällen und Big Bags