



Legende

-  Standort
-  Sammelstelle
-  Parkplatz
-  Verbandsstube
-  Hubschrauberlande-fläche
-  Verkehrswege auf denen man ohne Kopf-, Fuß- u. Augenschutz gehen darf
-  Fläche befahrbar

 www.kpluss.com	K+S Minerals and Agriculture GmbH Werk Werra, Standort Hattorf	Maßstab ohne																		
WE-BMI o:\HA\MA\TRW\SOR\Hera-Helm\Schema-Hera.dwg																				
Übersichtsplan - Standort Hera Straßen- und Gebäudeplan für Besucher		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Datum</th> <th style="width: 70%;">Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">gem.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CAD</td> <td>28.12.17</td> <td>Lepke</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachg.</td> <td>03.01.18</td> <td>Lepke</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachg.</td> <td>24.01.18</td> <td>Schäfer</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachg.</td> <td>24.02.23</td> <td>Schäfer</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Name	gem.			CAD	28.12.17	Lepke	nachg.	03.01.18	Lepke	nachg.	24.01.18	Schäfer	nachg.	24.02.23	Schäfer
	Datum	Name																		
gem.																				
CAD	28.12.17	Lepke																		
nachg.	03.01.18	Lepke																		
nachg.	24.01.18	Schäfer																		
nachg.	24.02.23	Schäfer																		